

六合区台园东路以北、新环路以西地块土壤污染状况调查报告

主要内容公示

一、基本情况

地块名称：六合区台园东路以北、新环路以西地块；

占地面积：3.26 亩（2173m²）；

地理位置：南京市六合区雄州街道台园社区新环路以西，台园东路以北，润埠花园小区以东，新府北路以南；



调查地块地理位置

土地使用权人：南京市六合区人民政府雄州街道办事处；

土壤污染状况调查单位：江苏润环环境科技有限公司；

地块土地利用现状：调查地块目前闲置待开发；



调查地块范围

未来规划：地块规划为二类居住用地（R2）。

二、调查主要内容

（1）资料收集

资料收集阶段可知，该地块历史情况较为简单，主要为农用地及荒地。主要种植的作物以水稻、树木为主，种植作物对本地块产生的影响较小。地块历史上不存在工业企业，无工业污染源，无地下储罐、管线等地下构筑物，无固体废弃物填埋以及其他外来污染物。综上，资料收集阶段可知本地块存在污染的可能性较小。

（2）现场踏勘

现场踏勘阶段可知，地块周边环境主要有村庄、农田及地表水体等，无工业企业等污染源存在。地块内主要为荒地，现场未发现构筑物、外来堆土、固体废弃物、地下水井、暗渠、径流或排口。对地块内裸土区域进行快速检测，未发现明显污染痕迹或土壤异常，现场快速检测结果均满足 GB 36600-2018 中第一类用地筛选值。综上，现场踏勘阶段可知本地块及周边无潜在污染源，地块内存在污染的可能性较小。

（3）人员访谈

人员访谈结果表明，本地块历史至今用地类型均为农用地，主要种植水稻、树木等，现地块处于闲置状态。地块内及周边历史上均无工业企业及其他可能的污染源，地块历史上未发生过污染排放情况或环境污染事故。地块内无外来堆土、固体废物、暗沟渗坑、地下管道管线等。因此判断地块及周边无潜在污染源。

（4）调查结论

本次调查地块（六合区台园东路以北、新环路以西地块）历史上不存在工业企业、外来堆土等污染源，受周边环境影响较小，地块受到污染的可能性低，地块环境状况处于可接受水平，**该地块不属于污染地块**，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）中的工作程序，土壤污染状况调查活动可以结束。